



Niels Jensen <slangerup@gmail.com>

[Fwd: SV: Slangerup ny Kirkegård]

1 message

Kirkevæрге <kirkevæрге@slangerupsogn.dk>**30 March 2009 10:17**

Reply-To: kirkevæрге@slangerupsogn.dk

To: MF-formand <formand@slangerupsogn.dk>, MM Pia Lindberg <pia@slangerupsogn.dk>,
Kontaktperson@slangerupsogn.dk, Tom@slangerupsogn.dk

Hej Pia.

Vedlagt svar fra Charlotte Skibsted til orientering for menighedsrådet

Jeg skal anbefale ved budgettering, at der sættes af til skærpet tilsyn, idet arbejdet er så stort at vi skal i licitation.

Det er ganske normale arbejde, ikke specieltviden (se fx. "plant og plej" og "normer for anlægsarbejder" m. fl.), men arbejder hvor entreprenørerne ofte "går let over" det beskrevne.

Søren Winckler Hansen
Kirkevæрге.

----- Original Meddelelse -----

Subject: SV: Slangerup ny Kirkegård

Date: Mon, 30 Mar 2009 09:03:15 +0200

From: Charlotte Skibsted <mail@c-skibsted-landscape.dk>To: <kirkevæрге@slangerupsogn.dk>References: <49C216FD.6020903@slangerupsogn.dk>Til Slangerup menighedsråd
Att. Kirkevæрге Søren Vinkler Hansen

Kære Søren Vinkler Hansen

Tak for tilsendte geotekniske rapport, som jeg nu har studeret.

Jeg har følgende bemærkninger til rapporten :

Der er intet unormalt i de prøver, der er udtaget. Det er god plantejord, hvilket også de store egetræer beviser, de har altid groet godt, og ville ikke have kunnet vokse, hvis jorden var dårlig. Alt jordarbejde i kirkegårdens anlægsperiode blev udført med for store maskiner i al slags vejr på alle årstider, hvorfor traktose og jordpakning sagtens kan være tilfældet, det siger den geotekniske rapport intet om, men det kan være årsagen til, at umer er svære at grave hul til.

Jordpakning og traktose løses med fornyet dybdejordbehandling, det er ikke et problem, og det er ikke voldsomt dyrt, så det hindrer ikke, at nye gravområder kan etableres.

Der er ikke behov for yderligere jordprøver nu, men når jordarbejdet udføres og er udført tages disse prøver for at dokumentere at traktose er fjernet. Det ligger i det nye projekt som krav til entreprenør. Lokalt kan bøgehæk være gået ud p.gr.a. traktose, hvor plantehullet virker som en brønd, det tåler bøgeplanterne ikke.

Jeg ser intet unormalt i rapporten eller i tingenes tilstand på stedet, og afvanding med drænrør må vurderes, når det nye projekt kendes.

Jeg afventer at høre fra Jer. Håber denne mail er svar på det, I spørger om.

Med venlig hilsen

Charlotte

Charlotte Skibsted

Landskabsarkitekt mdl. maa.

Løjesøvej 13

3670 Veksø

tlf.: 4717 0216

mobil: 4032 6659

fax: 4717 0470

e-mail: mail@c-skibsted-landscape.dk

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Kirkeværgen [mailto:kirkevaerge@slangerupsogn.dk] Sendt: 19. marts 2009 10:57

Til: Charlotte Skibsted; MF-formand; MM Pia Lindberg; Kontaktperson@slangerupsogn.dk;

Tom@slangerupsogn.dk

Emne: Slangerup ny Kirkegård

Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted

Slangerup ny Kirkegård.

Med henvisning til vor telefonsamtale d.d fremsendes hermed kopi af jordbundsundersøgelse foretaget i 2003 i forbindelse med det daværende projekt.

Som oplyst blev der på menighedsrådsmødet g.d. udtrykt betænkeligheder ved den lerholdige jord i forbindelse med:

- a) plantemes levedygtighed
- b) vanskeligheder i forbindelse med urner
- c) afvanding af arealet
- d) lerjordens "konserverende" evner i forbindelse med urnerne. (bør forgå indenfor 20 år).

Nedenstående citat fra notat udarbejdet af graveren belyser forholdet:

"Selve sanunenlægningen af gravrum 2 og 3 vil være en praktisk løsning. Dog har gravrum 3 en meget lerholdig undergrund ifølge en jordbundsundersøgelse, der blev foretaget for nogle år siden. Det vil, hvis jorden ikke udskiftes, medføre vanskeligheder med at nedsætte unier, samt at holde arealet i regnfyldte perioder. Bøgehækken mod nord i gravrummet er af samme grund gået til grunde. Jeg forsøgte i 1980erne at plante nye små bøgehække som erstatning for den gamle, men de gik ud." <mailto:darcydiem@hotmail.com>

Det ønskes således belyst:

Hvilke tiltag der er nødvendige for at afbøde forholdene
De eventuelle tiltags økonomi og belastning af projektet.

Som vi talte om, kunne det være fornuftigt at mødes på stedet, og jeg hører som aftalt gerne nærmere om et tidspunkt.

Som altid når der er tale om arbejder for Kirken ønskes et overslag over omkostningerne (med mindre det drejer sig om få timer)

Med venlig hilsen

Søren Winckler Hansen

Kirkeværgen.

<<mailto:darcydiem@hotmail.com>>
